

Albatrossvägen [REDACTED] Egenkontroll

Datum	Objekt kontroll	Ok	Fel	Åtgärd	Orsak
	Kontroll av material				
16/1-24	Rätt vald	X			
16/1-24	Rätt monterat enl föreskrifterna	X			
16/1-24	Ej synliga skador som kan försämra säkerheten	X			
	Övrig kontroll				
16/1-24	Skydd mot elektrisk chock	X			
16/1-24	Skydd mot termisk verkan (överhettning)	X			
16/1-24	Skydd mot brandspridning	X			
16/1-24	Rätt säkring för ledningsarea	X			
	Jordfelsbrytare				
16/1-24	Rätt inkopplad samt testad med 30mA utlösning	X			
16/1-24	Handhavandebeskrivning	X			
	Frånskiljare och kopplingsapparater				
16/1-24	Säkerhetsbrytare rätt storlek, märkt och installerad	X			
16/1-24	Propp och jack under 16A	X			
16/1-24	Kopplingsapparater	X			
	Skyddsklass				
16/1-24	Med hänsyn till omgivning (IP54, EX ??)	X			
	Ledningsfärger ledningsmärkning				
22/11-23	L1 L2 L3	X			
22/11-23	Neutralledare	X			
22/11-23	Skyddsledare	X			
22/11-23	PEN-ledare min 10kvmm Cu	X			
	Dokumentation				
16/1-24	Ritningar	X			
16/1-24	Varningsskyltar	X			
16/1-24	Märkning av säkringar	X			
	Anslutningar				
16/1-24	Rätt utförda	X			
16/1-24	Rätt dragna	X			
	Provning				
16/1-24	Kontroll av skyddsjord	X			
16/1-24	Isolationsmätning protokoll bifogas	X			
16/1-24	Enpolig elkopplare är inkopplad i fasledare	X			
	Funktionsprovning				
16/1-24	Belysnings styrningar fungerar enl dokumentation	X			
16/1-24	Armaturer lyser över rätt strömbrytare	X			

[REDACTED]

[Handwritten Signature]

Albatrossvägen [REDACTED] Isollations Kontroll

Datum	Objekt kontroll	Ok	Fel	Åtgärd	Orsak
	El-central placerad i kök				
	GRUPP NR.				
	OHM VÄRDE				
22/11-23	1		X		
22/11-23	2		X		
22/11-23	3		X		
22/11-23	4		X		
22/11-23	5		X		
22/11-23	6		X		
22/11-23	7		X		
22/11-23	8		X		
22/11-23	9		X		
22/11-23	10		X		
	11				Reserv

[REDACTED]

[Handwritten Signature]