


Beställning av undersökning av asbestinnehåll

Företag:	-	Kontaktperson:	
Adress:	Albatrossvägen 82	Datum:	2017-06-05
Postnr/Ort:	136 66 Vendelsö	Arbetsplats:	Albatrossvägen 82, 136 66 Vendelsö
Telefon:			

Intygnr	Nr	Material	Plats	Provresultat
523-005	1	Masonit + sv.lim + platta + matta	Sovrum	Provet innehåller asbest i sv.limmet och plattan närmast golvet

Provet bedömt i 500 X förstoring (Ljasmikroskopi med faskontrast och polarisation)

Datum:	2017-06-05	Underskrift:	Nydahl 
---------------	------------	---------------------	--

Inskickat materialprov ligger som grund för analyserat resultat